

SOMMAIRE

TECHNIQUES DE COLORATION DES MÉTAUX	9
1. Les surfaces pour la coloration	10
2. Le dégraissage et le nettoyage	13
3. La coloration par immersion	15
4. Les techniques d'application	20
5. L'application à la brosse métallique et à la brosse souple	23
6. L'application de pâtes	24
7. La technique au chalumeau	25
8. La coloration à chaud	26
9. La coloration à la vapeur	27
10. La technique de la sciure	28
11. La technique de bandage	31
12. La coloration sur placage partiel (ou coloration bimétallique)	32
13. Les finitions	34
RECETTES	37
1. Fonte de bronze	39
2. Fonte de laiton	69
3. Cuivre laminé et revêtement de cuivre	97
4. Laiton rouge laminé	127
5. Laiton laminé	151
6. Argent laminé et dépôt d'argent	175
ANNEXES	191
Sécurité	192
Les produits chimiques et leurs risques	198
Rokusho	207
Table des matières	209